

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 19/09/2025

Caso: Siniestro vial N° 389

Área: Transporte

¿Qué pasó?



Se presentó un siniestro en el que el vehículo con placa TRN132 al ser maniobrado en reversa, impactó y dobló la estructura del parqueadero de gerencia.

¿Qué lo causó?



- Errores de conducción.
- No guardar la distancia.
- El conductor no estuvo atento al entorno al realizar la maniobra en reversa, lo cual ocasionó que colisionara contra la estructura.

¿Qué aprendí?



Debo planear con anterioridad y entre lo posible con ayuda de un compañero, la maniobra que se va a realizar.