

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 27/09/2025

Caso: Siniestro vial N° 385

Área: Transporte

¿Qué pasó?



El conductor Wilfer Gómez se encontraba saliendo del CEDI con la mula de placas TRN132, una vez se disponía a salir a la autopista e incorporaba la mitad del vehículo en la vía, un carro particular intenta pasar por un espacio muy reducido generando un choque.

¿Qué lo causó?



- Riesgo público.
- Demás actores viales.
- Se genera colisión por imprudencia del conductor del vehículo particular al intentar pasar por espacio reducido.

¿Qué aprendí?



Seguir teniendo mucha precaución a la hora de salir a la autopista para evitar este tipo de sucesos.