

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 27/09/2025

Caso: Siniestro vial 82_SF

Área: Conductor flota propia

¿Qué pasó?



El conductor durante la maniobra en reversa impacta con la parte trasera del vehículo el paral de uno de los duplicadores ubicados junto a la oficina de gerencia.

¿Qué lo causó?



- Acto subestándar: errores de conducción.

¿Qué aprendí?



No ser tan confiado al momento de reversar y pedir apoyo a un compañero para guiarme.