

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 28/10/2025

Caso: Siniestro vial N°404

Área: Transporte

¿Qué pasó?



Se presentó un incidente vehicular dentro de la planta, en el cual el vehículo de placas TRN132 colisionó contra el carro tanque de placas TOB475 mientras realizaba maniobras en reversa.

¿Qué lo causó?



- Realizar la maniobra bajo posible presión por el tiempo o congestión.
- El Asociado Trabajador actúa sin esperar las condiciones seguras, posiblemente intentando agilizar la operación en un entorno congestionado.
- El Asociado Trabajador no se aseguró de tener el campo visual despejado, ni verificó los puntos ciegos antes de retroceder.

¿Qué aprendí?



Esta área tiene horarios muy complicados para realizar el parqueo y también muchas veces nos confiamos con los espacios.