

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 04/10/2025

Caso: Siniestro vial N°393

Área: Transporte

¿Qué pasó?



El conductor se encontraba estacionando el vehículo con placas MLE924, una vez se dispuso a avanzar se encontró con una moto parqueada y con la parte delantera del vehículo generó un golpe que volteó la moto.

¿Qué lo causó?



- Otros actos subestándares.
- No verificar el área circundante antes de operar el vehículo.
- El conductor Henry palacios no se aseguró que el espacio frente al vehículo estuviera libre antes de avanzar.

¿Qué aprendí?



Verificar el espacio donde haya vehículos estacionados en lugares donde no deben estar.