

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 17/10/2025

Caso: Siniestro vial N°398

Área: AT propio

¿Qué pasó?



El conductor del vehículo se desplazaba desde el SENA Pedregal con destino a San Pedro y durante el recorrido al transitar por la carrera 66, se encontró un taxi estacionado en su carril, motivo por el cual se detuvo, al observar que el taxi no avanzaba el conductor decidió hacer una maniobra de adelantamiento por el lado izquierdo. El conductor encendió la direccional, verificó por el retrovisor que no se aproximaran vehículos y procedió con el adelantamiento, en este momento una motocicleta que transitaba en el mismo sentido intentó adelantar el vehículo a alta velocidad, impactando la parte delantera izquierda del automóvil ocasionando su caída.

El conductor activó los protocolos correspondientes, contactando a emergencias, tránsito y aseguradora, la motocicleta fue atendida en el lugar por personal médico, quien confirmo que la persona se encontraba consciente y decidió no ser trasladada a un centro asistencial.

¿Qué lo causó?



- Condiciones ambientales peligrosas no especificadas en otra parte (lluvia e iluminación deficiente).
- Riesgos públicos (taxi estacionado en mitad de la vía).
- Acto subestándar no especificado en otra parte (exceso de velocidad, no respetar la distancia de seguridad e intentar adelantamiento simultáneo sin previo aviso).
- Otros actos subestándares (adelantamiento del Asociado Trabajador).

LECCIONES APRENDIDAS

Condiciones de seguridad: Mecánico



¿Qué aprendí?



Aprendí que cierto tipo de situaciones externas a mi pueden influir en el origen de un accidente como el ocurrido, también aprendí a no realizar adelantamiento en zonas no permitidas así me encuentre un vehículo estacionado.

Según lo dialogado en la reunión, es adecuado esperar el tiempo que sea necesario a que el vehículo que está obstaculizando la vía se mueva para poder avanzar.