

LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 04/10/2025

Caso: Siniestro vial N°391

Área: Conductor flota propia

¿Qué pasó?



Mientras el Asociado Trabajador se dirigía a la planta, un vehículo particular lo cerró, provocando un golpe leve al vehículo de Colanta. El accidente fue causado por una maniobra imprudente del auto particular.

¿Qué lo causó?



- Otros actos subestándares: cierre imprudente por parte del vehículo particular.

¿Qué aprendí?



- Estar más alerta a los otros carros por si estos hacen una maniobra que pueda perjudicar el carro que llevo en el momento.