

# LECCIONES APRENDIDAS



Fecha: 14/07/2025

Caso: Lección aprendida siniestro vial N° 369

Área: Asistencia técnica

## ¿Qué pasó?



- De acuerdo con la versión de la trabajadora, esta se desplazaba hacia el municipio de Chigorodó por la vía entre Uramita y Dabeiba, con el fin de realizar una asistencia técnica a un tanque que se encuentra en seguimiento. Durante el trayecto, una volqueta que transitaba en sentido contrario desprendió una piedra, la cual impactó el vidrio lateral delantero del vehículo causando fisuras.

## ¿Qué lo causó?



- Condición Subestándar
  - Riesgos públicos: Otros riesgos a los cuales está expuesto el público en general.

## ¿Qué aprendí?



- Durante los desplazamientos, se debe mantener las ventanas del vehículo cerradas, con el fin de reducir el riesgo de ingreso de objetos extraños o residuos desprendidos por otros vehículos.
- Es fundamental mantener una distancia de seguridad adecuada respecto a vehículos de carga pesada, para minimizar el riesgo de impacto por desprendimiento de piedras, residuos u otros elementos que puedan dañar el vehículo o poner en riesgo la integridad del conductor.