

# LECCIONES APRENDIDAS

Condiciones de seguridad: Mecánico



Fecha: 20/01/2025

Caso: Quemadura de segundo grado en ambos pies y tobillos.

Área: Quesos untables - Planta Lácteos San Pedro

## ¿Qué pasó?



En el proceso de quesos untables en la Planta Lácteos San Pedro, un operador se encontraba realizando CIP a la máquina Bisignano 1, siendo aproximadamente las 06:55 horas se dispone a accionar la válvula para el ciclo de drenaje, el operador estaba posicionado frente a la conexión de salida, y drena solución de soda caustica con agua caliente impactando ambos miembros inferiores, generando quemadura de segundo grado en ambos pies y tobillos.

## ¿Qué lo causó?



- El diseño de sistema de drenaje para la maquina Bisignano es muy corto lo que requiere instalación manual de tubería a piso en cada lavado. Se cuenta con tubería y abrazadera de fácil conexión o desconexión, sin embargo, no es fija.
- Al momento del accidente no se realiza instalación de la tubería asignada para el proceso de drenaje de CIP, omite instrucciones dadas en el instructivo preparación y aseo maquina Bisignano.

## ¿Qué aprendí?



- Reporte oportuno de condiciones inseguras para la seguridad y salud de los trabajadores del proceso de Untables
- Seguir los pasos secuenciales de los instructivos de preparación y aseo de las maquinas, como las conexiones de drenado de CIP en la Bisignano 1.
- Importancia que todo el personal realice actividades de aseo de manera segura.